มอเตอร์สั่นไม่ทำงาน


VB
C305
C317B
3
2
1
VB
UI SWITCH
16
19 จาก CPU
VBB
VB
VB
3R9
4
5
6
VB
VB